

GONGGAO

淮北市落实信访举报边督边改公开情况一览表

(第3批 2019年10月11日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	备注
1	HBDH005	淮北市杜集区矿山集办事处和社区任台村一二组居民反映新思拓生物科技有限公司(淮北市龙湖开发区云龙路29号)距离任台村居民区很近(约三四十米),晚上有机械噪音影响睡眠,同时白天和晚上还有刺鼻的气体排放,致使居民有呕吐和头疼的现象,表示从2017年至今多次反映未果,希望新思拓化工厂迁至1千米之外。	杜集区	大气、噪声	市经济开发区管委会	宋伟	该公司环保手续齐全,但无组织废气处理存在偶发性异味。	督促企业持续加强废气无组织排放的精细化管理,同时要求建设新厂,届时现厂将用于技术研发。		
2	HBDH006	安徽省淮北市相山区淮海路东方城市广场B栋2单元1606室居民反映东方城市广场的商场顶层空调外机噪声大,没有隔音,商场内的餐饮单位排出的油烟大,导致长年白天晚上不能开窗,约半年之前环保部门对该商场下达了整改通知书,但至今现状还未改善。	相山区	噪声、油烟	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经西街道、相山区城管局、相山区生态环境分局现场调查,噪音、油烟污染均存在。	西街道、相山区城管局、相山区生态环境分局联合对其进行检查,委托第三方对噪音进行检测,存在超标,油烟净化装置未安装到位。目前已制定整改方案,预计10月底前完成整改。		
3	HBDH007	淮北市相山区相山中路与长山中路之间的跃进河段,河里除草后的杂草,没有清理出去还留在河面上,杂草有可能影响河流水质,希望及时清理出去让河水变清。	相山区	水	市住建局	李公峰	河道内有干枯水生植物。	安排打捞人员对河道内枯死水生植物进行打捞完毕。		
4	HBDH008	淮北市相山区南黎街道李楼新村北边一条街(桂苑路)的饭店较多,油烟大,影响居民生活。	相山区	油烟	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经南黎街道、相山区城管局、相山区生态环境分局联合对李楼新村北侧、桂苑路沿线进行调查,存在9家饭店油烟扰民情况。	其中7家已整改完毕,做到油烟达标排放,其余2家正在整改,预计10月13日前完成整改。		
5	HBDH009	淮北市烈山区卧牛路的静安观澜郡小区的污水和雨水都排到了小区内河里,夏季味道难闻。	烈山区	水	烈山区委、区政府	张力、李明	一、基本情况 静安观澜郡项目建设单位为安徽静安置业集团公司,项目用地面积86517m ² ,总建筑面积129775m ² ,于2011年3月公开出让取得土地进行建设,至2019年9月,观澜郡项目住宅房源已基本清盘,业主陆续入住。小区共计住宅房源987户,已入住约50%。项目西侧另有建筑面64290 m ² 的酒店,目前主体已完成未进行装修,没有启用。 二、存在问题 住宅区域的雨污管网自2018年11月起开始,按照“雨污分流,接入市政管网”的标准进行整改,于2019年8月完成整改及验收。项目内住宅区域的污水管道通过两处接口接入卧牛路污水管道,两处接口分别为位于小区南侧的卧牛路,东南侧住宅区域的雨水排放口分接点采用截排至绿地,部分接头通过专管雨水排放口直接排入景观水系。该项目经验收整改后,取得排水许可证,并投入正常使用。至目前工程尚未完成,该项目设计方案符合城市排水设计要求,室外排水管道铺设设计要求,但接入市政排水管网。不存在污水直排现象。(详见附件一、附件二)。 三、现场勘查情况 观澜郡项目由住宅区域、星级酒店、商务会所三块组成,规划设计水面面积约99000m ² ,设计为项目区域内水系整体循环,目前酒店、商务会所区域尚未完成,整个水系不能形成体系,居民区域水系长时间静止不流动,局部形成死水,且部分水域在地库顶板上部,不能栽种水生植物进行自净,加之北部水系旁边有部分住户的洗衣机水私自接入雨水落水管并进入水系;在水系中清洗拖把及倾倒生活垃圾时有发生未及时制止导致小区积水体水质较差。	一是立即启动住宅区域内湖水全部排空,对浮萍、垃圾等进行全面清理(附件三);二是对水系底泥进行清理,并撒布石灰消毒(附件四);三是全面排查小区内污水管道疏通运行和漏损情况,并进行清淤、修补(附件五);四是针对小区内住户将生活废水私自从阳台排放的,整改管网并入污水系统,重新排布雨水系统。同时在后期加强对住户的管理,杜绝洗衣机废水直接排放雨水系统现象的发生。 经走访调查,水系周边居民基本同意该整改方案。		
6	HBDH010	淮北市相山区南黎小区1栋前面有几家饭店的油烟排放到小区内,味道太重导致居民无法正常开窗,下雨后由于污水排不下去导致1栋和2栋之间都是污水。	相山区	油烟、水	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经三堤口街道、相山区城管局、相山区生态环境分局现场调查,淮北市相山区南黎小区1栋前面几家饭店都已安装最新的油烟净化设备及油水分离器。南黎小区雨污分流工程改造已经完毕,现未发现污水排不出去的情况。			
7	HBDH011	淮北市相山区市政府后面老信访接待室搬迁后成了垃圾堆放地,下雨的时候1楼大院里垃圾堵塞下水道,滋生蚊蝇还会有老鼠和蛤蟆叫,下雨时气味难闻。	相山区	垃圾	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经相南街道现场调查,发现有建筑垃圾。	相南街道于2019年9月28日连夜清运,29日上午清运完毕。		
8	HBDH012	淮北市相山区锦绣和庄旁边的金帝酒店空调室外机噪音大;油烟排放是跟居民共用的一条污水排放管道,导致下水道反水;酒店厨房后面的窗户正对着1楼的楼道,导致墙体大面积脱落,经中央环保督察后,至今未整改到位。	相山区	噪声、油烟	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经南黎街道现场调查,金帝酒店三楼楼顶空调外机运转时产生噪音,后厨油烟经净化后高空排放,污水经油水分离器进行处理后,经格栅池排入污水管道。	金帝酒店积极配合整改,空调室外机噪声未超过标准,酒店将对隔声设施进行升级改造,进一步降低空调室外机噪音。酒店聘请第三方机构对油烟排放进行检测,检测报告显示油烟浓度未超过国家标准,后厨采取封闭措施,防止油烟外溢,后厨共安装9台油烟分离器。		
9	HBDH013	淮北市相山区德城新天地小区5号楼对面饭店里的顾客喝醉酒之后随地大小便,呕吐。	相山区	其他	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经南黎街道行政执法中心现场调查,未发现德城新天地小区5号楼对面饭店里的顾客喝醉酒之后随地大小便,呕吐现象。	南黎街道告知饭店负责人做好门前三包工作。		
10	HBDH014	淮北市烈山区宋疃镇马桥村通鸣石料场为了加大产量在山体开采证件没有齐全之前开始开采,并砍伐园林部门种植的植被,政府要求停产之后,该厂停产十几天后又开始正常生产。	烈山区	生态	烈山区委、区政府,市建投控股集团有限公司	张力、李明、顾俊、徐君	发证前,通鸣矿业未进行矿产资源开采,未砍伐林木。			
11	HBWX006	濉溪县韩村镇新兴街南段居民区内存在煤球厂,在加工煤球过程中产生的粉尘和噪声严重影响周边居民的生活。此问题之前已向濉溪县环保部门与12345市长热线多次实名举报,至今还未得到解决。	濉溪县	大气、噪声	濉溪县委、县政府	赵德志、郭海磊	经濉溪县韩村镇环保安监办现场核查,该煤球加工厂粉尘和噪声污染情况属实。	已对该处经营点停止供电,物料已覆盖,机械设备已拆除。		
12	HBWX007	濉溪梅苑路东段道路工程停工一年多,变成了大垃圾场。	濉溪县	大气、垃圾	市住建局	李公峰	经查实,约有300方温哥华城小区居民丢弃的装修垃圾。	10月3日夜间已清运完成并加装围挡。		
13	HBWX008	淮北市港利上城国际小区垃圾中转站,对面为相山区南黎街道梅苑社区李楼菜市街,对面直线30米为首府实验小学和首府幼儿园,垃圾站使用严重污染周边环境,侵犯学校及港利业主权益,举报人认为该生活垃圾中转站选址可能存在不妥。	相山区	垃圾	市城管局	王申	1.现场调查该中转站未投入使用,不存在污染环境的问题;2.该垃圾中转站是按照《淮北市建筑物配套建设管理办法》由开发商配建的环卫服务设施。	如该中转站需要投入使用,市环卫处将要求相山区环卫部门提前征求周边居民、单位的意见,妥善处理。		
14	HBWX009	淮北相山水泥每天晚上偷排造成环境严重污染,居民每天被烟雾尘和噪声侵扰	杜集区	大气、噪声	市生态环境局、安徽淮海实业发展集团有限公司	王庆江、童伯根、汤忠喜	9月29日下午生态环境局执法人员对该投诉件进行现场核查,因在橙色预警期间,两台水泥磨处于停运状态,熟料生产线正常生产,但水泥包装线装车处地面有积尘;10月8日晚生态环境局执法人员会同监测人员再次进行核查,企业熟料生产线和两台水泥磨正常生产,监测人员在厂区西门和东北厂界外布点进行无组织排放监测,在铁道南出口门外和铁道北出口外布点进行噪声监测,监测结果显示无组织排放粉尘和夜间噪声排放均能达到标准要求;通过现场核查在线设施运行情况和调阅9月份在线监测数据,除9月6日至9月7日因故障停机数据异常外,其余时段烟尘、二氧化硫、氮氧化物均能到达达标排放。该投诉问题几年来一直不断,企业针对此类投诉对设备及污染治理工艺进行升级改造,如脱硫脱硝、窑头窑尾收尘器技改、厂界噪声治理等。	已责令企业对生产过程中存在无组织排放的点位进一步整治,并制定整改方案,落实整改措施。		

淮北市落实信访举报边督边改公开情况一览表

(第4批 2019年10月12日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	备注
1	HBDH015	淮北市杜集区朔里镇汽车站往东300米腾龙烟酒店对面养鸡场气味难闻。	杜集区	大气	杜集区委、区政府	姜颖、周无事	该养鸡场位于杜集区朔里镇朔南社区小张庄自然村,朔里镇汽车站东侧约300米,腾龙烟酒店对面马路北,周边不足100米有居民。该养鸡场由张继红自建,面积约400平方米,主要饲养蛋鸡,核查时蛋鸡存栏量约1900只。经查,群众反映的养鸡场气味难闻的问题属实。该养鸡场产生的粪便为干清粪,养殖棚北侧有储粪池,现场未发现粪便外流、直排现象。核查时,该养殖场有异味产生,在一定程度上影响周边群众生活。	目前已依法对该养鸡场予以关停取缔;对存栏蛋鸡妥善处置,拆除养殖设施,对粪污进行妥善清理。		
2	HBDH016	淮北市濉溪县韩村镇胜利村东南,杨万村北生活垃圾填埋场气味难闻(举报4次)。	濉溪县	大气、垃圾	市城管局	王申	通过现场人员到场区周边调查情况来看,均未闻到明显臭味。	委托第三方专业检测机构到现场及周围进行检测,同时要求运营公司对可能产生臭味的设施设备进一步加强管理,确保气体排放达到环保要求。		
3	HBDH017	淮北市濉溪县五里郢排灌站到碧水湾有一个露天臭水沟,滋生蚊蝇严重,气味难闻,影响居民生活(电话、微信共举报4次)。	濉溪县	水	濉溪县委、县政府	赵德志、郭海磊	经查,因县城内老濉河、萧濉新河原有排污口全面截流,雨污混流蓄积在城内管网,造成地面以城西沟水系为主的黑臭水体大量增加,对周边居民生活产生较大影响。	城西沟东、西支流日处理2000m ³ /d集成式超磁分离净化污水处理设备已投入使用,处理能力:2000m ³ /d。生态浮岛安装已完工并投入使用。		
4	HBDH018	淮北市相山区德城新天地小区内,7栋和8栋旁边有一家饭店,噪音大对居民生活造成影响。	相山区	噪声	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经南黎街道现场调查,该饭店后厨油烟净化器运转时产生噪音。	南黎街道要求饭店负责人提供油烟净化装置满负荷运转时噪音检测报告,目前,业主已委托第三方检测公司进行检测,预计10月13日前提供检测报告。		
5	HBDH019	淮北市杜集区六和社区任台村民称,云龙路29号,新思拓(音)化工厂距离村庄30米左右,早晚排放废气,味道刺鼻。	杜集区	大气	市经济开发区管委会	宋伟	该公司环保手续齐全,但无组织废气处理存在偶发性异味。	督促企业持续加强废气无组织排放的精细化管理,同时要求建设新厂,届时现厂将用于技术研发。		
6	HBDH020	淮北市濉溪县临涣镇沈桥村西,有两家养鸡场,废水外排到周边河道,味道难闻。	濉溪县	水	濉溪县委、县政府	赵德志、郭海磊	经查,临涣镇沈桥村两处养殖户为沈若征、何奎养鸡场,两处养鸡场均无环评,且存在不同程度污染。	对该两户畜禽养殖场(户)要求必须在规定的时间段整改完所有养殖问题,雨污分流,化粪池防渗,建雨搭防止雨水进入化粪池,修整地坪,同时要求何奎养殖场清理沟沟,消除气味影响。		
7	HBDH021	淮北市濉溪县南坪镇,长安建材砖厂,露天堆放矸石,导致扬尘严重,污染空气。	濉溪县	大气	濉溪县委、县政府	赵德志、郭海磊	经现场核查,企业已建成物料大棚并使用,所有矸石已进棚并覆盖,不存在露天堆放现象。该反映不属实。			
8	HBDH022	淮北市相山区环山路西园中学门口(近民区),汽车鸣笛严重,以往检查整改后,问题易反复。	相山区	噪声	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经交警一大队现场调查,该处为学校周边,在高峰期存在交通拥堵,存在违法鸣笛情况。	一、宣传引导。交警一大队于9月30日在该路段悬挂了禁鸣条幅,并制作了禁鸣宣传口号向过往社会车辆发放。二、严格执法。交警一大队在高峰期和夜间在该路段设立执勤点,开展违法鸣笛专项整治行动,行动中查处违法车辆5起,口头教育10余人。		
9	HBDH023	淮北市相山区花园路相王府宾馆厨房油烟排放严重,西边消防通道有杂物堆积且多个垃圾桶味道刺鼻。	相山区	油、烟、垃圾	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经西街道现场调查,油烟直排属实,污染严重。占用消防通道,无法通行。	相王府宾馆已安装新式油烟净化装置。消防通道杂物已清理。		
10	HBDH024	淮北市相山区翰林学府小区9栋有人饲养家禽,气味难闻。	相山区	大气	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经任圩街道、相山区城管局调查,翰林学府小区9栋二楼公共阳台饲养鸽子,家禽。	2019年10月2号已经把鸽子,家禽全部移走,笼子全部拆除。		
11	HBWX010	淮北市濉溪县开发区东信天锦城小区自来水发黄有杂质,相关部门给出的检测结果符合饮用自来水标准(2次)。	濉溪县	其他	濉溪县委、县政府	赵德志、郭海磊	天锦城小区水源井为岩层深水井,深度为200米,设计涌水量为300~400方/天。由于小区入住率低,用水量低,水流动性小,导致水系中岩石层风化物(主要是黄泥浆)积累沉淀。小区消防系统正在调试,近两个星期在反复开机运行,用水量骤增,导致水发黄浑浊。	1.小区消防系统暂停调试,保证水源水质稳定。2.开发区冰清自来水公司把天锦城小区水源井列入“每日观察名单”,对该水源井24小时监测。		
12	HBWX011	相山区渠沟镇油坊村郭庄村西,新S101东有一家窑厂,虽然是煤矸石砖,但在生产过程中用大量土方烧制,产生大量烟尘,运送土方破坏路面。	相山区	大气	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经渠沟镇经济发展办调查,无取土现象,原料大部分为煤矸石,偶尔掺用购买来的建筑工地废料。该企业建设项目环境影响报告表已审批并验收,通过环评审批要求,可以加入30%建筑废土为原料。隧道窑烟气经集气罩收集后经布袋除尘器和双碱法脱硫塔处理后达到《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》(GB29620-2013)排放限值,每年淮北市油西环保建材有限公司委托安徽中成检测有限公司对环境空气、固定污染源、厂界噪声进行检测,均达标。路面有损坏现象,路面破损问题属实。	淮北市油西环保建材有限公司对损坏的道路已修复。		
13	HBWX012	淮北市相山区南黎路万福家园小区西门南侧20米处,宝驰汽车维修,长期在其门口花坛内,挖坑存放废机油废机滤,四处渗漏,严重污染周边环境,对小区形成重大安全隐患。	相山区	其他	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经南黎街道、相山区生态环境分局现场调查,宝驰汽车维修店店主无危险废物暂存库;废机油未按相关要求贮存、转运。	宝驰名车维修店针对问题立整立改,与有资质的再生资源公司签订了收购合同,暂存废机油已转运并设立了危险废物暂存库;制定了危险废物暂存库标志、职责;规范了废机油收集、贮存、转运流程。		
14	HBWX013	淮北市相山区淮海西路凤凰城小区西侧西山北路,因道路拓宽需重新修建,已于2018年初完成道路两侧民房拆迁,至今未修,且两侧有建筑垃圾堆存,土地裸露,路面和裸土扬尘严重。	相山区	扬尘	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经曲阳街道现场调查,道路两侧确实存在有建筑垃圾堆存,土地裸露,路面和裸土扬尘问题。经相山区住建局调查,西山北路起点淮海西路,终点省道S202,全长2200米,规划红线35米,2017年11月1日在淮北市公共资源交易中心挂网招标,建设单位为淮北市重点工程管理局,施工单位为广东建邦兴业集团有限公司,建设内容主要包括道路、排水、涵洞、交通、照明工程等,项目总投资6750万元。	曲阳街道已安排洒水车不定时洒水降尘、对道路两侧建筑垃圾已清理。相山区住建局联系市重点局得知,由于建设资金紧张,项目暂不实施。		
15	HBWX014	淮北市相山区相南街道和居小区6号楼一单元下水道堵塞,污水直接排放到路面;小区雨污分流工程已结束,仍有建筑垃圾未清理,导致路面尘土严重;该工程只进行雨水管网改造,堵塞的污水管仍未通,造成污水外溢;请核实6号楼东侧简易棚是否为违章搭建。	相山区	水、其他	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经相南街道现场调查:1.祥和居小区6号楼一单元下水道堵塞,污水直接排放到路面,已经疏通,并冲洗干净;2.雨污分流污水管网不通;3.6号楼东侧简易棚是违建。	1.相南街道已将祥和居下水道疏通,并把路面冲洗干净;2.雨污分流雨水网已整改通水;3.违建已拆除。		
16	HBWX015	淮北市相山区惠黎路25号26栋304室节假日期间装修噪音大,装修垃圾乱堆放,占用停车位。	相山区	噪声、垃圾	相山区委、区政府	胡启书、朱龙	经相南街道现场调查,惠黎路25号26栋304室存在节假日期间			