

CHENGSHIGONGGAO

战疫情 促消费 助商家 惠民生

淮北市2021年春季大型家博会圆满举行



市民挑选心仪的产品。

线下相结合,通过客户端和云享欢乐购进行图文直播和视频直播,打造线上“看直播、找好物”的家居展会新业态,为市民带来精彩的观展体验。市传媒中心工作人员告诉

记者,本次找好物主要分为两种方式:一是直播搜寻家居好物,探寻原创设计和优质品牌,感受家居的神秘魅力;二是工作人员现场走访,亲自体验商品,将商品推荐给

消费者,让他们足不出户也能感知到现场好物,满足随时看展逛展的需要。短短2个小时,客户端浏览量近3万人次,引爆线上观展潮流。

淮北市落实中央生态保护督察信访举报边督边改公开情况一览表
(第二十二批)

4月29日,我市收到安徽省协调联络组转办的中央生态环境保护督察第22批共7件信访件(共10个问题),其中信件举报4件、电话举报3件。按区域划分,涉及濉溪县3件、杜集区2件、烈山区2件;按投诉污染类型划分,涉及大气问题6个、水环境问题2个、噪音问题1个、其他污染问题1个。按照中央生态环保督察组有关要求,现将第二十二批信访举报边督边改情况公开如下:

序号	举报地市	举报区县	受理编号	举报内容	污染类型	是否属实	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况
1	淮北市	濉溪县	D2AH202104280089	投诉人对受理编号D2AH202104130049信访件的处理结果不满意:回复中称“废旧木料已清运完毕,破碎机器已拆除,取缔完毕”,与事实不符,近期仍有生产经营行为,地磅、简易棚、围挡均未拆除,土地未复垦。并补充:附近仍有十几家散乱污企业,包括木头粉碎厂、砂石堆料厂、废品收购站等,污染周边环境。	其他污染	部分属实	1.杜庙村朱桥庄木料破碎厂现场已经净地,有两间简易房为该木料破碎厂负责人的弟弟和弟媳临时居住,现场地磅、机器、废旧木料均不存在,已于2021年4月16日取缔完成。投诉人投诉不属实。 2.朱桥庄木料破碎厂附近周边排查情况。目前已排查出三家,分别为废品收购点(在两处院落经营)、黄沙售卖点、收储废旧木料点,均为家庭作坊式经营,均租赁该朱桥庄村村民房屋、院落。其中废品收购点有工商营业执照,名称为杜庙明飞废金属收购点,现场有两处房屋均放置废旧金属,废旧塑料,地面未硬化,无厂房,黄沙售卖点有工商营业执照,名称为淮北市佳生新能源科技有限公司,现场物料均为黄沙,地面未硬化,无厂房收储废旧木料点无工商营业执照,现场院内存有木料约30吨,为电厂运输,无破碎机器,不存在木料破碎及加工现象,地面未硬化,无厂房。	目前废品收购点、黄沙售卖点、收储废旧木料点正在清运。	无
2	淮北市	濉溪县	X2AH202104280050	淮北市濉溪县王冲孜村,溪瑞面粉厂,厂内堆存大量煤炭,煤炭运输过程中扬尘污染严重;王冲孜村东南角的一家石料厂,石料运输过程中扬尘污染严重。	大气	基本属实	1.溪瑞面粉厂因经营不善于2018年停产,厂房后墙存有散煤约200吨,为该厂债务人所有,煤炭运输中有扬尘。 2.投诉人投诉王冲孜东南角一家石料厂,实际调查为两家石料厂,分别为淮北巨象水泥制品有限公司和安徽宝博合革有限公司(重钙粉生产项目)两家公司。淮北巨象水泥制品有限公司已通过环评审批于2020年4月12日通过自主验收,安徽宝博合革有限公司在2020年6月29日由淮溪县生态环境分局环评审批,于2020年11月13日开展自主验收。两家石料厂运输道路均从王冲孜大堤通过,其中厂区门口道路为农村生产路,通往王冲孜大堤,长度约900米,车辆通行时有扬尘。现场检查时两家石料厂均处于停产状态。	1.溪瑞面粉厂内的散煤已清运。 2.通往王冲孜大堤农村生产路已经整平,并每日安排人员洒水降尘,防止扬尘污染。	无
3	淮北市	濉溪县	X2AH202104280027	淮北市濉溪县经济开发区,鸿源煤化公司,生产中排放刺鼻烟气;理士电池厂,污染严重。上述高污染企业直接抽取地下水用于生产,导致开发区周边居民生活用水困难。	大气	部分属实	1.濉溪县鸿源煤化有限公司:①现场检查时,该企业正在组织生产,熄焦水三级沉淀池内装有一条抽水泵连接管道,管道出沉淀池后分为两路管道,一路进入污水分级处理站,一路进入熄焦塔生产系统(集水罐容积为40m³,集水罐一条管道进入熄焦塔内),在三级沉淀池南侧一条管道接入熄焦水集水池内,现场询问,该管道为安徽利和水务有限公司尚未拆除的中水进水管。②熄焦车间封闭严密;现场熄焦炉配有两台移动推焦装置,一台配套安装了废气收集设施,另一台未安装,焦炉机侧装煤期间有大量黄色烟雾产生;厂区内的异味。③煤通廊投料口未安装除尘装置;④目前该企业自备水井已于2020年11月按照濉溪县水务局相关规定永久性封闭。 2.安徽理士电源技术有限公司:①该公司2012年2月14日通过环评审批,2012年10月15日完成环保“三同时”验收工作。②现场检查时,该企业正在组织生产,污水处理设施正常运行,运行台账完整,废水处理在线监测设备显示COD排放浓度为41.4mg/L,NH3-N排放浓度为4.60mg/L,总铅排放浓度为0.124mg/L。污水处理站(露天)周边无雨水管网,存在雨水进入污水处理系统;危险废物暂存场所建设规范,标识清晰,相关台账完整;铅尘、硫酸雾处理设施管道连接部位有2处软连接老化破损、密闭不严。③企业原有地下水井2个,已于2021年4月6日按照濉溪县水务局相关规定永久性封闭。	1.县鸿源煤化有限公司,①已清理拦焦车间积尘,缺失窗户已安装,将敞开窗户关闭;在未安装废气处理装置的焦炉机侧安装一套除尘装置,预计2021年10月底完成;②转运站除尘整改企业已与环保设施施工签订合同,在1#煤通廊下,皮带称配料口增设1套除尘装置。在3#煤通廊机尾下料口和4#机头下料口增设1套除尘装置。在1#放焦皮带机头和2#放焦皮带机尾下料口增设1套除尘装置。在2#放焦机头下料口和3#放焦机尾下料口增设1套除尘装置,预计2021年7月底完成。③目前企业自备水井已于2020年11月永久性封闭。 2.安徽理士电源:①持续跟进检测结果;②污水处理站周边已铺设雨水管网,雨水经管网收集后直接进入雨水系统;③铅尘、硫酸雾等废气处理设施管道连接部位有软连接老化破损处已进行更换并密闭;④该企业2#自备水井已于2021年4月6日永久性封闭。	无
4	淮北市	杜集区	X2AH202104280014	淮北市杜集区南山,龙铁医疗废物处理有限公司,位于淮北市水源保护区内,集中收集焚烧徐州、淮北、宿州三地的医疗废物,异味刺鼻,并污染地下水。	大气、水	部分属实	1.淮北市龙铁医疗废物处理有限公司位于杜集区矿山集镇南山村东外环路37号,主要从事医疗废物处理,前期环保手续齐全。 2.该厂区所在地不属于饮用水源保护区,也不属于基本保护农田。 3.针对投诉人反映的“集中收集焚烧徐州、淮北、宿州三地的医疗废物”问题。经查,该公司按照中华人民共和国生态环境部办公厅《关于督促指导亳州、宿州、六安、淮北等市尽快做好新冠肺炎疫情医疗废物处置工作的函》(环办应急函〔2020〕58号)文件要求,应急协同处置淮北、亳州、宿州三市医疗废物。 4.针对投诉人反映的“异味刺鼻,并污染地下水”问题。现场检查时该公司一台焚烧炉(A炉)正在运行,B炉未运行。现场勘察厂界周边情况,该公司两面环山,西北方向约300米处建有水果采摘园,其余各处无居民住户;厂区外闻不到异味,进入厂区后该公司出渣间正在作业,部分热气从出渣间飘出,现场有异味,待出渣间完成作业后现场几乎闻不到异味;在线监测设备正在运行,颗粒物数据在13.9~25.6mg/m³,二氧化硫5.8~9.6mg/m³,氮氧化物150.1~178.0mg/m³,烟气数据达标排放;该公司自行检测方案已制定,按照检测方案要求自行检测。	1.加强对淮北市龙铁医疗处理有限公司的日常监管,保证污染治理设施正常运行,污染物稳定达标排放,加密非常规监管频次,同时,加强测管联动,提升监管水平。 2.委托市环境保护监测站对该公司地下水采样进行检测。	无
5	淮北市	杜集区	D2AH202104280038	淮北市杜集区沈集村孙土楼中学内的一家豆腐厂,废气直排;中学内的养羊场,异味严重扰民。	大气	属实	1.沈集村孙土楼中学内的豆腐厂未办理食品经营、环保等相关手续;养羊厂为群众散养,无手续。 2.豆腐厂废气经过水槽除尘后直排。 3.养羊场为干清粪,粪污用于还田,现场检查时未发现污水和粪便外排现象,存在一定异味。	1.豆腐厂设备已拆除清理完毕。 2.养羊场绵羊已处理完毕,并对养殖粪污进行了及时清运还田,异味基本消除。	无
6	淮北市	烈山区	X2AH202104280053	淮北市烈山区古饶镇太山村黄家庄,一家养牛场,养殖粪污四溢,孳生蚊蝇,异味严重扰民。	水、大气	属实	该养牛场位于古饶镇太山村黄家庄内,该养殖场为村民自家宅院,无任何手续,养殖牛舍面积约300平方米,养殖肉牛约为30头;牛粪大部分外运作为农家肥,少许直排宅基地屋后菜地,存在滋生蚊蝇,异味扰民现象。	1.向养殖场负责人依法下达立即整改通知书。 2.目前养殖场存放的粪污已清理,养殖的肉牛已清运,牛舍已清扫,异味基本消除。	无
7	淮北市	烈山区	D2AH202104280017	淮北市烈山区烈山镇吴山口村吴山口工业园,明迪灯业有限公司院内的水稳站、刻石厂及水洗砂厂,噪音、粉尘污染严重。	大气、噪音	属实	1.明迪灯业有限公司位于烈山区烈山镇吴山口社区吴山口工业园北迎宾大道南,该公司2017年已停产。 2.核查明迪灯业有限公司南侧厂房内有水稳站设备一套,铲车两台,原材料约300吨;另一个厂房内有移动碎石设备一套,输送设备三条,原材料约1500吨。现场未生产,场内积尘较厚,院内露天堆放约1000吨半成品,未发现水洗砂厂。企业生产时可能会产生噪音、粉尘污染。	该公司水稳站设备已拆除清理,流动刻石机已拆除并清理,厂房内物料已全部清理,院内物料已清理完毕。	无